

АКТ
внеплановой проверки состояния антитеррористической защищенности
и пожарной безопасности объекта

Состав комиссии:

Председатель комиссии: Новикова Е.Г., Заместитель директора ДОиМП

Члены комиссии:

Камышан И.И., начальник отдела обеспечения безопасности образовательных учреждений

Руководитель ОУ Усольцева Оксана Александровна

Наименование образовательной организации Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»

Дата проверки 14.03.2016

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики: от 09.03.2016 № 154-0 «О проведении внеплановых проверок комплексной безопасности образовательных организаций Нефтеюганского района»

Комиссия провела проверку состояния антитеррористической защищенности и пожарной безопасности образовательной организации. В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:	
Форма собственности	Муниципальное
Адрес, телефон	Нефтеюганский район, с.п. Салым, ул. Солнечная, д. 2., Тел.: 8(3463)290-613, 8(3463)290-614
Руководитель	Усольцева Оксана Александровна
Заместитель руководителя по безопасности	Иванова Татьяна Анатольевна
Максимальная посещаемость (вместимость, чел.)	284 детей, 82 сотрудника
Количество детей на объекте (на момент проверки)	183 чел.
Количество сотрудников на объекте	46 чел.
Периметральное ограждения, их состояние	Площадь территории, занимаемой объектом, с постройками и двором 3360 кв. м. Параметры всей территории 358,6 метров, ограждена металлическим забором высотой 1,6 метра в удовлетворительном состоянии; Акт № 65 от 15.06.15г. осмотра технического состояния здания, ограждения и территории учреждения.
Площадь охраняемого объекта	0,927 га
Наличие автостоянок, построек и др. сооружений на территории объекта	Автостоянки отсутствуют, вагон для выноса материала
Наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей.	Имеются 14 запасных (аварийных) выходов. Двери на путях эвакуации открываются изнутри свободно без ключа; пути эвакуации не загромождены; двери поэтажных коридоров и лестничных клеток оборудованы доводчиками с уплотнением в притворах.
Наличие плана эвакуации	В учреждении имеется 9 планов эвакуации

	расположенных в доступных местах. - Имеется план эвакуации сотрудников, воспитанников на случай возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций в помещениях НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка».
2. Организация охраны объекта:	
Наличие и вид технических средств охраны, системы контроля и управления доступом.	Не оборудовано дополнительными защитными средствами.
Инженерные ограждения (конструкции и параметры, в т.ч. высота (м.), общая протяженность (м.) ограждения):	Металлический забор протяженностью 358,6 метров, высотой 1,6 метра в удовлетворительном состоянии;
Наличие системы видеонаблюдения	Имеется 11 видеокамер наружного наблюдения в исправном состоянии; Акт б/н от 10.02.2016г. проверки работоспособности системы видеонаблюдения.
Наличие кнопки экстренного вызова полиции	Имеется система тревожной сигнализации «Астра – 321», «УО-4С» с подключением УВД г. Пыть-Ях.
Наличие физической охраны (ЧОП, сторож)	Сторож (вахтер) – 5 человек
Наименование организации осуществляющей охранную деятельность (адрес, ФИО руководителя, телефон, где зарегистрирована, номер, дата выдачи срок действия лицензии на охранную деятельность):	-
Наличие системы контроля управления доступом (СКУД)	Не имеется
3. Обеспечение пожарной безопасности	
Приказ о противопожарном режиме в образовательном учреждении	Приказ от 23.09.2015г. № 259-0 «Об установлении противопожарного режима в НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка»
Приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности	Приказ от 23.09.2015г. № 257-0 «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность»
План действий в случае возникновения пожара	Разработан и утвержден приказом от 14.09.2016 № 247-0 план эвакуации сотрудников, воспитанников на случай возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций в помещениях НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка»
Наличие утвержденного Плана эвакуации	В учреждении имеется 9 планов эвакуации расположенных в доступных местах.
Наличие, количество, состояние и правильное расположение огнетушителей и противопожарного оборудования;	ДОУ оснащено первичными средствами пожаротушения в соответствии с установленными нормами Назначено должностное лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения На каждый огнетушитель (36 шт.) нанесены порядковые номера, заведены паспорта по установленной форме Первичные средства пожаротушения размещены в оптимально целесообразных местах в постоянной готовности к применению

Журнал учета первичных средств пожаротушения	Ведется учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения в специальном журнале, (перезарядка огнетушителей – 15 июня 2015г).
Наличие информационных табличек о путях эвакуации, пожарных выходах, обозначении огнетушителей и указание номера телефона при пожаре	В наличии
Наличие и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	Здания ДООУ оборудованы средствами оповещения людей о пожаре АПС «Сигнал – 20-П» установленная фирмой ООО «Юганспожарзащита». Автоматическая установка пожарной сигнализации смонтирована в здании в соответствии с проектно-сметной документацией, которая обеспечивает автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения и управления эвакуацией людей. Назначено должностное лицо, ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики и охранно-пожарной сигнализации (заключены договора с ИП Лобачев от 01.11.2015г № 132/3-ТО; № 130/3 от 01.11.2015г) Проведены обследования и испытания с составлением актов: - обследование автоматической пожарной сигнализации (ИП Лобачев);
Состояние эвакуационных проходов, выходов, коридоров, тамбуров и лестниц в соответствии с требованиями пожарной безопасности	Состояние соответствует требованиям пожарной безопасности.
Состояние чердачных помещений в соответствии с требованиями пожарной безопасности	Деревянные конструкции, ткани строительных конструкций, горючих, отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования имеют огнезащитные покрытия; состояние огнезащитной обработки проверялась ООО «Спецпожкомплект» (Протокол № 34/02-2015 от 25.05.2015г.)
Состояние подвальных помещений в соответствии с требованиями пожарной безопасности	Состояние подвальных помещений соответствует требованиям пожарной безопасности
4. Содержание территории образовательного учреждения	
Наличие освещения территории образовательного учреждения.	Имеется
В зимнее время игровые площадки, дорожки, ступени лестниц должны ежедневно очищаться от снега и льда, а также посыпаться песком	Очистка производится своевременно, посыпается песком по мере необходимости
Состояние мусорных баков	Состояние удовлетворительное, вывоз ТБО согласно договору
Все колодцы на территории должны быть закрыты крышками, а ямы должны иметь ограждение	Все колодцы закрыты крышками, ям нет
Отсутствие в зимнее время на карнизах крыш и водостоках сосулек, нависающего льда и	Отсутствует

